Bucaramanga

CDMB_01174
10/02/2025

Señor:
DENUNCIANTE ANÓNIMO.
Piedecuesta Santander

Asunto: Respuesta radicado de entrada CDMB No. 25179 de 2024.

Cordial saludo.

En atención al radicado del asunto por medio del cual *"informa sobre una posible afectación ambiental en la quebrada El Oro, ubicada en las coordenadas 6.925171°, -73.060676°, costado derecho de la vía Las Mesitas de San Javier (…)";* al respecto nos permitimos informar que personal adscrito al Grupo de Élite Ambiental para la sostenibilidad -GEA de la subdirección de evaluación y control ambiental SEYCA de la CDMB, realizó visita técnica de inspección ocular el día 21 de enero del 2025, llegando a la vereda Mesitas de San Javier del municipio de Piedecuesta con el fin de verificar las situaciones objeto de la denuncia ciudadana encontrando lo siguiente:

1. **Finca Ponys**

Se realizó la primera verificación en el sitio georreferenciado con coordenadas **N:** 6°55'46.565" **E:** -73°3'31.618", que corresponde a parte del registro fotográfico aportado en la denuncia ciudadana. En la inspección ocular se encuentra finca usada para la tenencia de equinos contando con alrededor de 45 ponys, los cuales se encuentran estabulados en amplios establos y zonas de pasto. De lo observado al momento de la inspección no se identifican vertimientos, afectaciones y/o infracciones ambientales.

2. Granja Avícola la Pampa

Se llega a la granja Avícola identificada como *"La Pampa*", ubicada sobre las coordenadas **N:** 6°55'37.063" **E:** -73°3'34.513", sin embargo, no se encontró personas en el sitio que atendieran la visita, razón por la cual no fue posible la verificación el funcionamiento interno de la actividad.

3. **Finca *"Ganadería Tierra Nueva"***

Se llegó a la finca *"Ganadería Tierra Nueva"*, sitio georreferenciado con coordenadas **N:** 6°55'32.00" **E:** -73°3'34.362", en donde se encontró una actividad de ganadería y lechería con aproximadamente 50 semovientes a las cuales realizan proceso de ordeño mecánico, observando equipos de refrigeración y tanques de acero inoxidable para proceso de enfriamiento de la leche con una producción aproximada de 230 litros diarios.

Para las actividades de lavado utilizan productos químicos de desinfección y las aguas residuales que son aproximadamente 60 Litro/día son descargadas a través de una canaleta perimetral o rejilla y conducidas hasta una canaleta en concreto para hacer descargadas directamente al recurso suelo dentro del predio de la finca de ganadería tierra buena.

De igual manera se observa que las heces fecales y orina del ganado son conducidos por un canal perimetral con una reja metálica llegando a una caja en concreto en donde realiza un proceso de sedimentación y continúa el flujo líquido por un canal en concreto para finalmente descargar sobre el recurso suelo. Se perciben en olores característicos de la actividad.

A continuación, se presenta registro fotográfico capturado al momento de la inspección ocular:



Fotografía No. 1. Finca Ponys



Fotografía No. 2. Finca Ponys



Fotografía No. 3 Finca Ponys



Fotografía No. 4 Fuente hídrica que para por las fincas inspeccionadas



Fotografía No. 5. Granja avícola la Pampa



Fotografía No. 6. Granja avícola la Pampa



Fotografía No. 7. Proceso de ordeño



Fotografía No. 8. Tanque de refrigeración.



Fotografía No. 9. Caja de sedimentación para el vertimiento de la granja Tierra Buena



Fotografía No. 10. Establo para zona de ordeño



Fotografía No. 11. Vertimiento granja Tierra Buena



Fotografía No. 12. Vertimiento granja Tierra Buena

Fuente: Propia CDMB.

Por lo anterior, en aras de salvaguardar los recursos naturales, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, garantizando su desarrollo sostenible, la CDMB como Autoridad Ambiental, procederá a realizar requerimiento al señor SERGIO REY MANTILLA en calidad de propietario de la granja Tierra Buena, con el fin de que adelante las acciones correspondientes para garantizar que el desarrollo de las actividades de la granja no impacte de manera significativa los recursos naturales, de igual manera para que inicie los trámites correspondientes de concesión de agua y permiso de vertimientos.

Cualquier inquietud con gusto será atendida en la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA, a través del correo electrónico info@cdmb.gov.co.

Atentamente,

NELSON ANDRÉS CHANG PÉREZ
Subdirector de Evaluación y Control Ambiental (E)

Proyectó:	Lina Astrid Varón García	Ingeniera Ambiental Profesional Universitario SEYCA – GEA	
	Félix Santiago Pedroza Pinto	Practicante de Ingeniería Civil SEYCA-GEA	
Revisó:	Diego Enrique Vargas Vega	Coordinador Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad SEYCA – GEA	
Dependencia Responsable	Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA		