Bucaramanga

CDMB_02434
17MAR'2517:07

Señor:
DENUNCIANTE ANÓNIMO
Rionegro - Santander

Asunto: Respuesta al radicado de entrada CDMB No.814 de 2025

Cordial saludo.

En atención al radicado del asunto, mediante el cual denuncia "tala de árboles cerca a la quebrada en la franja de protección de la misma", nos permitimos informar que personal adscrito al Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad, de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA de la CDMB, practicó visita técnica de inspección ocular el día 29 d enero de 2025, al predio Divino Niño en la Vereda el Bambú ubicada en el Municipio de Rionegro, sitio georreferenciado con coordenadas **N:** 7°23'27.12", **E:** - 73°11'3.22", en donde se evidencio lo siguiente:

- Vestigios de 12 tocones de diámetro aproximado entre 10 y 15 centímetros, como producto de corte de árboles de la especie Lechero, en donde sobre el área se encuentra biomasa intervenida sin aprovechamiento.


- Se observa vestigios de macaneo de vegetación herbácea con diámetro sobre suelo superficial.

- No se encontraron personas en flagrancia al momento de la visita, realizando actividades de tala y/o intervención al recurso flora.

A continuación, se presenta registro fotográfico capturado al momento de la visita técnica:




Ahora bien, es importante resaltar que el drenaje hídrico de acuerdo a la cartografía hidrográfica de la entidad se identifica como una fuente innominada con código 24 y dista a 20.599 metros de punto con coordenadas **N:** 7°23'27.12", **E:** - 73°11'3.22"**N:** de la línea imaginaria de intersección de la faja protectora y la intervención.



Por lo anterior, es sustancial tener en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en la Resolución1294 de 2009, establece que "*El aislamiento o zona de protección entre los proyectos y los cauces secundarios debe ser superior en todos los casos a la mayor de las siguientes distancias:*

a) *A más de 15 metros de la corona del talud actual general del cauce. Este aislamiento debe mantenerse independientemente de que se construyan diques u obras para el control de erosión o de inundaciones.*
b) *A más de 10 metros de la línea de avance proyectada de la erosión del rio para un período de 100 años.*
c) *A más de 10 metros de la línea correspondiente a la cota de inundación de la creciente básica (100 años).*
d) *Para los proyectos de potencial de riesgo A y B, el proyecto debe localizarse por arriba de una cota mínima correspondiente a la cota de inundación de la creciente básica (100 años) más un 20% de la altura hidráulica del cauce. El análisis hidráulico debe completar sobreelevaciones de la lámina de agua por curvatura. [...]*"

De igual manera de acuerdo a lo contemplado en la **Resolución del Ministerio del Medio Ambiente N° 1912 de 15 septiembre de 2017**: "*Por la cual se establece el listado de las especies amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera que se encuentran en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones*" y **Resolución de la CDMB N° 0196 de 23 Marzo de 2017** "*Por la cual se establece el listado de las especies silvestres en veda de la diversidad*

biológica del área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta Bucaramanga y se dictan otras disposiciones", la especie de Lechero. no se encuentra en la categoría de amenaza.

Por lo expuesto y como resultado de la inspección técnica realizada, la entidad CDMB como Autoridad Ambiental, en aras de salvaguardar los recursos naturales y con el fin de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, garantizando su desarrollo sostenible, procederá a **IMPONER** a la señora **LUZ STELLA SANTOS GOMEZ**, como responsable de las intervenciones al recurso flora, (tala), de tal manera que adelante las acciones de siembra de 50 árboles de la especie forestal Aro, con el fin de reponer la biomasa intervenida y mantener la cobertura vegetal.

Sin embargo, es importante manifestar que el desarrollo del territorio urbano y rural obedece a los usos de suelos permitidos en los diferentes predios, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que se desarrollen en el respectivo municipio. (Ley 388 de 1997, capitulo IV); por lo tanto, las actividades de uso que se desarrollen dentro del predio La Esperanza ubicado en la vereda Filo de las Cruces del municipio de Lebrija, se basan esencialmente en lo establecido en el uso del suelo expedido por la secretaría de Planeación municipal.

Con lo anterior damos respuesta a su comunicación y agradecemos su compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente y estaremos atentos a cualquier denuncia, queja y/o requerimiento que se interponga por intervención a los recursos naturales y al medio ambiente.

Cualquier inquietud con gusto será atendida en la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA a través del correo electrónico info@cdmb.gov.co.

Atentamente,

NELSON ANDRES CHANG PEREZ (E)
Subdirector de Evaluación y Control Ambiental

Proyectó aspectos técnicos	Daren Roció Meneses Villamizar	Profesional Universitario SEYCA - GEA	
Reviso:	Diego Enrique Vargas Vega	Coordinador Grupo Élite Ambiental para la Sostenibilidad GEA	
Oficina Responsable	Subdirección de Evaluación y Control Ambiental – SEYCA		